



Dit is het nieuwe pad vanaf de straat langs de voordeur naar achter het huis. Het pad ligt t.h.v. de voordeur bijna 15 cm hoger dan aan de straat zijde. Vanaf de voordeur loopt het weer af naar achteren en om die reden is ook de lijngoot aangebracht vooraan op de foto. Dat is gedaan vanwege wateroverlast tijdens hevige regenbuien. In 2003 hadden we toen zelfs water in de kelder dat via het laag gelegen kelderraam naar binnen stroomde.



Dit is het “oude” pad dat horizontaal liep. Naar de voordeur was toen een extra trede die er nu Na de aanpassing niet meer is.